

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss


Univerzálny presostat CS pre dokonalú reguláciu tlaku

1

presostat

pre všetky aplikácie

EN80947-4,-5
AC1-12A 400V~ AC3-0A 600V~
AC3-12A 400V~ AC1-12A 400V~
IP 55 AB114
Type CS NO. 031E0255





Presostaty CS pre vzduch a vodu

Bezpečné a spoľahlivé

Presostaty rady CS sú vybavené 3pólovým spínačom a nastaviteľnou diferenciou.

Presostaty sú ďalej vybavené ručným prepínačom, pomocou ktorého je možné systém kontaktov aretovať v otvorenej polohe bez ohľadu na tlak v systéme.

- Pre samočinné spúšťanie a zastavenie vzduchových kompresorov a vodných čerpadiel
- Tlakové rozpätie: 2 až 9 (20)barov, diferencia nastaviteľná
- Systém kontaktov: 3pólový
- Pretlakový ventil (príslušenstvo)
- Stupeň krytia IP55, hmotnosť 0,5 kg

Výhody Presostatu Danfoss

- **Vyššie krytie**
presostat CS má štandardné krytie IP 55 čo je o stupeň vyššie krytie proti vode ako výrobky štandardne ponúkané na slovenskom trhu
- **Mechanické blokovanie stykača**
pre účely montáže a hlavne servisu a údržby je osadený mechanickým blokováním spínacej funkcie, takže sa nemusí odpájať elektricky pri práci na zariadení
- **Väčší priestor pre káble**
mechanické pripojenie je viac odsadené od prípojky aby nedochádzalo k "lámaniu" kábla
- **Odlahčovací ventil**
presostat obsahuje i prípojku pre odlahčovací ventil, ktorý v prípade potreby ľahkého štartu kompresora odpustí tlak z prípojky (ventil je voliteľné príslušenstvo)
- **Kondenzačný vývod**
pre prípady extrémnych vlhkostných podmienok je možné presostat otvoriť prerazením kondenzačného vývodu pre vytekanie kondenzátu. V tomto prípade musí byť presostat umiestnený kolmo

Označenie	zapínací tlak MPa	vypínací tlak MPa	max. tlak MPa	pripojenie	krytie IP
CS 0,15 - 0,3	0,15	0,3	1,0	prevlečná matica G1/4" alebo vnútorný závit G1/4"	IP55
CS 0,2 - 0,35	0,2	0,35	1,0		
CS 0,27 - 0,44	0,27	0,44	1,0		
CS 0,33 - 0,46	0,33	0,46	1,0		
CS 0,4 - 0,6	0,4	0,6	1,0	prevlečná matica G1/4"	IP55
CS 0,4 - 1,2	0,4	1,2	2,0		
CS 0,7 - 2	0,7	2	3,2		
možnosti pripojenia tlakového prístroja	prevlečná matica G1/4"				<input type="checkbox"/> štandard
	vonkajší závit G1/4" - G1/2"				
	vnútorný závit G1/4" - G1/2"				